

UNI-T®

Серия UDP6720 Блок питания цифрового управления

Руководство пользователя



Перфейс

Благодарим вас за покупку нового блока питания с цифровым управлением. Чтобы безопасно и правильно использовать этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, особенно примечания по технике безопасности.

Информация об авторских правах

Авторские права принадлежат Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.

Продукция UNI-T защищена патентными правами в Китае и других странах, включая выданные и находящиеся на рассмотрении патенты. Uni-Trend оставляет за собой право на любые изменения спецификаций продуктов и цен.

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. Все права защищены. Trend оставляет за собой все права. Информация в этом руководстве заменяет все ранее опубликованные версии. Никакая часть данного руководства не может быть скопирована, извлечена или переведена любым способом без предварительного разрешения Uni Trend.

UNI-T является зарегистрированным товарным знаком Uni Trend Technology (China) Co., Ltd.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на прибор составляет один год с даты покупки. Если прибор поврежден из-за неправильной эксплуатации пользователем в течение гарантийного срока, плата за техническое обслуживание и расходы, связанные с техническим обслуживанием, несет пользователь, а прибор должен поддерживаться компанией на протяжении всей жизни.

Если первоначальный покупатель продает или передает продукт третьему лицу в течение одного года с даты покупки продукта, гарантийный срок в один год начинается с даты первоначальной покупки у UNI-T или авторизованного UNI-T. распределитель. Настоящая гарантия не распространяется на шнуры питания, принадлежности, предохранители и т. д.

Если в течение гарантийного срока будет доказано, что продукт неисправен, UNI-T оставляет за собой право либо отремонтировать дефектный продукт без оплаты запчастей и работ, либо заменить дефектный продукт на рабочий эквивалентный продукт (определяется UNI-T). Запасные части, модули и продукты могут быть совершенно новыми или иметь те же характеристики, что и новые продукты. Все оригинальные детали, модули или дефектные изделия становятся собственностью UNI-T.

«Клиент» относится к физическому или юридическому лицу, указанному в гарантии. Чтобы получить гарантийное обслуживание, «клиент» должен сообщить UNI-T о дефектах в течение применимого гарантийного периода и принять соответствующие меры для гарантийного обслуживания.

Покупатель несет ответственность за упаковку и отправку дефектных изделий физическому или юридическому лицу, указанному в гарантии. Чтобы получить гарантийное обслуживание, клиент должен сообщить UNI-T о дефектах в течение применимого гарантийного периода и принять соответствующие меры для гарантийного обслуживания. Покупатель несет ответственность за упаковку и отправку дефектных изделий в назначенный центр технического обслуживания UNI-T, оплату стоимости доставки и предоставление копии чека о покупке первоначального покупателя. Если продукты поставляются внутри страны, к квитанции о покупке первоначального покупателя. Если продукт отправляется в сервисный центр UNI-T, UNI-T оплачивает стоимость обратной доставки. Если продукт отправляется в любое другое место, покупатель несет ответственность за всю доставку, пошлины,

Ограниченная гарантия и ответственность

Гарантия не распространяется на любые дефекты, сбои или повреждения, вызванные несчастным случаем, естественным износом компонентов, использованием за пределами указанного диапазона или неправильным использованием продукта, а также неправильным или недостаточным обслуживанием. UNI-T не обязан предоставлять следующие услуги в соответствии с гарантией:

- a) Устранение повреждений, вызванных установкой, ремонтом или обслуживанием персонала, отличного от сервисных представителей UNI-T;
- b) Устранение повреждений, вызванных неправильным использованием или подключением к несовместимому оборудованию;
- c) Устранить любые повреждения или сбои, вызванные использованием источника питания, не предоставленного UNI-T;
- d) Ремонт продуктов, которые были изменены или объединены с другими продуктами (если такие изменения или интеграция увеличивают время или сложность ремонта).

Гарантия сформулирована UNI-T для этого продукта, заменяя любые другие явные или подразумеваемые гарантии. UNI-T и ее дистрибьюторы отказываются давать какие-либо подразумеваемые гарантии товарности или применимости для специальных целей. В случае нарушения гарантии ремонт или замена дефектной продукции является единственной и всей мерой по исправлению положения, которую UNI-T предоставляет клиентам.

Независимо от того, будут ли UNI-T и ее дистрибьюторы заранее проинформированы о любых возможных косвенных, особых, случайных или неизбежных повреждениях, они не несут ответственности за такие повреждения.

Информация по технике безопасности



Предупреждение



Осторожность:

Во избежание поражения электрическим током и возникновения проблем с личной безопасностью следуйте приведенным ниже инструкциям.

Отказ от ответственности	Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию по технике безопасности перед началом использования прибора. Uni-Trend не несет ответственности за личную безопасность и материальный ущерб, вызванные несоблюдением пользователем следующих условий.
Заземление прибора	Во избежание риска поражения электрическим током подключите провод заземления питания.
Рабочее напряжение	Пожалуйста, убедитесь, что рабочее напряжение ниже номинального диапазона 10%, чтобы избежать повреждения прибора.
Входное напряжение	Пожалуйста, используйте источник питания переменного тока 110–220 В 50/60 Гц, шнур питания, одобренный национальными органами, и убедитесь, что изоляционный слой находится в хорошем состоянии.
Осмотр провода от инструмент	Осматривая состояние изоляционного слоя провода, проверяют его на разрыв, оголенность и работоспособность. Если провод поврежден, замените его перед подключением к прибору.
Плавкий провод прибора	Разрешается использовать только продиктованный спецификацией плавкий провод.
Защита от перенапряжения	Пожалуйста, убедитесь, что прибор не перенапряжения (например, напряжение вызванный громом. Для предотвращения поражения обслуживающего персонала электрическим током.

Не надо
открывать крышку, когда прибор не работает

Пожалуйста, не работайте с прибором при открытой крышке и не изменить внутреннюю цепь.

Не надо
коснуться живой части

Когда прибор работает, не прикасайтесь к оголенному соединительному проводу, запасной входной терминал и схема находится в стадии тестирования. Если прибор находится под напряжением более 60 В постоянного тока или 30 В переменного тока, опасайтесь поражения электрическим током..

Не надо
использовать инструмент в взрывоопасная атмосфера

Не используйте прибор в легковоспламеняющихся и взрывоопасных газах, парах или в пыльной среде.
Использование любого электронного оборудования в такой среде является риском для личной безопасности.

Знак безопасности

	Заземление		Вкл. (Питание)
	Защитное заземление		Выкл. (Питание)
	Сигнальная земля		Соединитесь со шкафом или случаем
	Опасная метка		

Экологически чистый период использования



EFUP — это период времени, по истечении которого возможна утечка какого-либо из веществ, соответствующих RoHS, что может нанести вред здоровью и окружающей среде. EFUP этого прибора составляет 40 лет, если он превышает 40 лет, необходимо использовать систему утилизации.

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/EC



Не следует выбрасывать в мусорное ведро.

серия продуктов

Серия UDP6720 Digital Control Power представлена двумя моделями: UDP6720 и UDP6721. Выходной диапазон следующим образом,

Модель	Выходной диапазон
UDP6720	0-60В, 0-5А, 0-100Вт
UDP6721	0-60В, 0-8А, 0-180Вт

Характеристики



- Полностью цифровое управление
- Высокое разрешение 10 мВ/1 мА во всем диапазоне
- Низкие пульсации и шум
- Калибровка программного обеспечения
- Наименьший контур
- ЖК-дисплей высокой четкости
- Дистанционная компенсация чувств
- Поддержка связи RS-232
- Интеллектуальное регулирование вентилятора
- Номинальное напряжение и выходной ток
- Высокая надежность: OVP (защита от перенапряжения)/OCP (защита от перегрузки по току)/OTP (защита от перегрева)
- Управление включением/выключением выхода
- Высокое соотношение производительности и цены
- Хранение 3x200 предустановленных выходных напряжений и токов

Базовая производительность

Блок питания с цифровым управлением UDP6721/UDP6720 с самым широким диапазоном напряжения и силы тока может применяться во многих областях. Возьмем, к примеру, UDP6720 с максимальной мощностью 100 Вт и выходной мощностью, регулируемой в диапазоне 60 В/5 А, автоматическим управлением скоростью нарастания напряжения и тока, мощностью в три раза выше, чем у других аналогичных продуктов. Один прибор может заменить три модели (60 В × 1,6 А/32 В × 3 А/20 В × 5 А), что сэкономит ваши повторные инвестиции.

Пример


Возьмите UDP6720, например, установите выходное напряжение 60 В, поскольку максимальная мощность UDP6720 составляет 100 Вт, поэтому максимальный выходной ток составляет $100 \text{ Вт} / 60 \text{ В} = 1,66 \text{ А}$. Когда выходное напряжение снижается до 20 В, максимальный выходной ток составляет $100 \text{ Вт} / 20 \text{ В} = 5 \text{ А}$. Максимальный выходной ток UDP6720 составляет 5 А, если текущее выходное напряжение продолжает снижаться, максимальный выходной ток UDP6720 остается равным 5 А.




Характеристики

Технические характеристики		UDP6720	UDP6721
Выходной диапазон	Напряжение	0~60В	0~60В
	Текущий	0~5А	0~8А
	Сила	100 Вт	180 Вт
Регулирование нагрузки	Напряжение	<0,01%+3 мВ	<0,01%+5 мВ
	Текущий	<0,01%+3 мА	<0,01%+5 мА
Источник питания Регулирование	Напряжение	<0,01%+3 мВ	<0,01%+5 мВ
	Текущий	<0,1%+3 мА	<0,1%+5 мА
Программирование Точность	Напряжение	<0,05%+10 мВ	<0,05%+10 мВ
	Текущий	<0,2%+2 мА	<0,3%+5 мА
Точность обратного считывания	Напряжение	<0,05%+10 мВ	<0,05%+10 мВ
	Текущий	<0,1%+2 мА	<0,3%+5 мА
Пulsация и шум	Напряжение	<2,0 мВ среднеквадратичное значение	<5,0 мВ среднеквадратичное значение
	Текущий	<5,0 мА среднеквадратичное значение	<8,0 мА среднеквадратичное значение
Измерение	Ш×В×Г	87×174×255 (мм)	87×174×255 (мм)
Масса	Сеть	<2,5 кг	<2,5 кг

Передняя панель



Задняя панель



Товарная накладная

Перед использованием прибора, пожалуйста,

1. Проверьте, не поврежден ли внешний вид, не поцарапан ли он или нет ли других дефектов;
2. Проверьте упаковочный лист, чтобы убедиться, что аксессуары не потерялись.

Если возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в отдел продаж инструментов Uni-Trend или к дистрибьютору.

Составные части	Количество	Примечания
Инструмент	1	Модель подлежит фактическому заказу
ЗС линия электропередач	1	
Запасной предохранитель 250 В/3,15 А UDP6720	1	
Запасной предохранитель 250В/5А UDP6721	1	
Чипсы типа "крокодил" с параллельной проволокой	1	
Руководство пользователя /Верхний компьютер программного обеспечения	1	Электронный файл, скачать с официального Веб-сайт

Требования к источнику питания

Блок питания для цифрового управления серии UDP6720 можно использовать только в соответствии с условиями питания, указанными в таблице ниже.

Параметр	Требования
Напряжение	АС110/ 220(±10%)В
Частота	50/60 Гц
Предохранитель UDP6720	Входное напряжение 110 В переменного тока: 250 В/3,15 А
Предохранитель UDP6721	Входное напряжение 110 В переменного тока: 110В/5А

- Завод поставляет трехжильный кабель питания, перед использованием убедитесь, что кабель питания трехфазной розетки заземлен.
- Этот прибор на 110 В оснащен предохранителем 250 В/3,15 А или 250 В/5 А, спецификация 5 × 20 мм, все это установлено и оснащено запасным предохранителем 250 В/3,15 А или 250 В/5 А в блоке предохранителей до того, как продукт покинет завод.
- Перед заменой предохранителя отсоедините внешний кабель питания, откройте гнездо для предохранителя под вилкой блока питания, выньте старый предохранитель и вставьте в него новый предохранитель, после чего прибор можно использовать в обычном режиме.



Предупреждение: Во избежание опасности не используйте кабель питания с признаками повреждения!

Рабочая среда

Блок питания с цифровым управлением серии UDP6720 можно использовать только в условиях нормальной температуры и низкой конденсации. Общие экологические требования к приборам перечислены в таблице ниже.

Рабочая среда	требования к окружающей среде
Температура	0°C~45°C
Влажность	20%~80% (без конденсации)
Температура хранения	- 20°C~70°C
Высота	≤2000 метров
Степень загрязнения	2

Объяснение: Чтобы гарантировать точность измерения, рекомендуется включать прибор за полчаса до работы.

Уборка

Во избежание риска поражения электрическим током, пожалуйста, отсоедините шнур питания перед очисткой.

Для очистки крышки и панели используйте чистую ткань, смоченную в чистой воде. Не чистите прибор внутри.



Осторожность: Не используйте растворители (спирт, бензин и т. д.) для очистки прибора.

Быстрый старт

Внешний осмотр

1. Убедитесь, что инструмент находится в хорошем отделе продаж инструментов Uni-Trend.
2. Убедитесь, что входное напряжение переменного тока о

Примечание. Используйте переключатель 110 В/220 В на задней панели прибора.

у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с

е стандарты вашей страны или региона.

Подтвердив вышеуказанные вопросы, включите

Настройка напряжения

- 1) Нажмите  ключ для установки значения напряжения;
- 2) Нажмите  или же  чтобы выбрать конкретный
- 3) Вращение  ввести определенный объем



Текущая настройка

- 1) Нажмите  клавиша для установки текущего значения;
- 2) Нажмите  или же  чтобы выбрать конкретное
- 3) Вращение  ввести определенный курс



Включить вывод

- 1) Нажмите  чтобы включить выходную мощность весело свет будет зеленым или красным светом в зависимости от
- 2) Индикатор кнопки OUTPUT будет выключен w

эн. Тем временем индикатор CV/CC

Индикатор CC также погаснет.



Блокировка клавиатуры


Функция блокировки клавиатуры предотвращает несанкционированное повреждение тестируемого устройства.

- 1) Нажмите **LOCK**, чтобы включить блокировку клавиатуры на экране.
- 2) В состоянии блокировки нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы разблокировать экран.

форма делать авария работа. Избегать

е зеленый. Символ замка будет отображаться вверху

будет выключен. Символ блокировки также исчезнет



Функция ОВП

- 1) Долгий толчок  ключ для установки функции OVP
- 2) Нажмите  или же  чтобы выбрать спецификацию
- 3) Нажмите  или же  включить функцию OVP
- 4) Когда функция OVP успешно установлена,

метров;

метров.



Функция OCP

- 1) Долгий пушк  ключ для установки функции OVP
- 2) Нажмите  или же  чтобы выбрать спецификацию
- 3) Нажмите  или же  чтобы включить OCP full
- 4) Когда функция OCP успешно установлена,

метров;

метров.



Бeeper Переключатель

- 1) Нажмите  чтобы войти в интерфейс настройки, поверните  к настройке режима зуммера;
- 2) Когда функция зуммера включена, звук клавиатуры также включается; когда функция зуммера отключена, звук keyboard будет тихим. Статус зуммера будет показан о
- 3) Нажмите  чтобы выйти со страницы настройки.




Настройка яркости

- 1) Толкать  войти в интерфейс настройки;
- 2) Нажмите  или же  для выбора Яркость f
- 3) Повернуть  чтобы установить яркость, отрегулируйте,
- 4) Нажмите  чтобы выйти со страницы настройки.



Настройка группы памяти

- 1) Нажмите  войти в интерфейс настройки;
- 2) Нажмите  или же  выбрать опцию Память;
- 3) Повернуть  для установки группы памяти максимальный диапазон 200; чтобы выйти
- 4) Нажмите  со страницы настройки.




Группа памяти Настройка напряжения/тока

Установите конкретную точку выходного напряжения/тока и выберите ключ памяти **M1~M3**, нажмите ее, чтобы сохранить текущую настройку.

Когда пользователю нужно вызвать сохраненное выходное напряжение/ток, войдите в интерфейс настройки, чтобы выбрать конкретную группу памяти, а затем нажмите клавишу памяти. **M1~M3** для вызова определенного сохраненного выходного напряжения/тока.

Когда пользователь вызывает сохраненное выходное напряжение/ток, t

Клавиша памяти загорится зеленым светом.



Настройка режима вывода

- 1) Нажмите **MENU** войти в интерфейс настройки;
- 2) Нажмите **←** или же **→** выбрать строку состояния вывода;
- 3) Повернуть **↻** выбирать **Вне штата** ;
- 4) Символ состояния вывода будет отображаться на верхнем экране после завершения вывода;
- 5) Нажмите **ESC** чтобы выйти со страницы настройки.

Примечание: Когда функция выхода работает, источник питания должен оставаться включенным. То есть **OUTPUT** должны держать рабочее состояние при отключении питания.




должны держать



Настройка языка

- 1) Нажмите  войти в интерфейс настройки;
- 2) Нажмите  или же  выбрать языковое поле;
- 3) Повернуть  выбирать **ЯЗЫК** тип (английский/китайский);
- 4) Нажмите  чтобы выйти со страницы настройки.



Отображение информации об интерфейсе

- 1) Нажмите  войти в интерфейс настройки;
- 2) Используйте клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы выбрать параметр «Информация о вводе/выводе»;
- 3) Информация о конфигурации RS232 будет отображаться на t

экран



O

- 1) Нажмите  войти в интерфейс настройки;
- 2) Нажмите  или же  выбрать  поле;
- 3) Модель информационного продукта устройства номер будет отображаться в правой части экран.



Настройка компенсации удаленного восприятия

Перед использованием функции компенсации Remote Sense снимите клемму короткого замыкания с клеммы компенсации Remote Sense, подключите положительную клемму напряжения нагрузки к компенсационной клемме S+, а отрицательную клемму напряжения нагрузки подключите к компенсационной клемме S-. Затем включите выходную мощность, чтобы включить функцию компенсации Remote Sense. То есть выходное напряжение источника питания постоянного тока является напряжением клеммы нагрузки.

Примечание. Напряжение компенсации Remote Sense должно быть меньше 0,6 В.



CV/CC Режим работы источника питания

Источник питания может автоматически передавать функцию постоянного напряжения/тока. Источник питания может постоянно переключать функцию постоянного напряжения/тока в зависимости от колебаний нагрузки.

Если текущая нагрузка находится в режиме постоянного напряжения, источник питания обеспечивает контролируемый выход и напряжение. По мере уменьшения значения сопротивления нагрузки выходное напряжение остается постоянным до тех пор, пока выходной ток не увеличится до значения, превышающего заданное значение тока, которое будет преобразовано в рабочий режим. Если источник питания переключится на выход постоянного тока, выходное напряжение уменьшится пропорционально значению сопротивления нагрузки. Когда текущее значение меньше установленного значения, источник питания вернется в режим постоянного напряжения.

Исправление проблем

Блок питания не выходит

1. Убедитесь, что установленное значение напряжения и тока равно нулю или нет. Если это так, сбросьте напряжение и значение тока. 2. Индикатор OUTPUT горит или нет. Если это так, нажмите кнопку OUTPUT, чтобы активировать функцию вывода.
3. Проверить OVP, OCP, Функция OTP активирована или нет. Если это так, сбросьте значение OVP, OCP и подождите подачи питания.
оставаться стабильным, чтобы включить выходную функцию.
4. Если включена функция компенсации Remote Sense, убедитесь, что потери в линии выходного кабеля превышают установленный предел. значение или нет. Если это так, замените выходной кабель или уменьшите выходной ток, а затем снова попытайтесь включить источник питания.


Клавиатура не работает

Проверьте, горит индикатор блокировки или нет. Если это так, обратитесь к разделу «Блокировка» для повторного сброса.


Удаленная связь

Файл конфигурации установки и запуска

1. Скачайте установочный файл с официального сайта;
2. Включите питание;
3. Подключите линию управления RS232 для управления источником питания.;
4. Активируйте прикладную программу удаленного управления.;
5. Нажмите «Список оборудования» и дважды щелкните символ источника питания UDP6720 или UDP6721, чтобы войти в интерфейс удаленной связи.



Пульт дистанционного управления



Режим списка (функция времени) и режим задержки

Режим списка

Режим списка может настроить несколько программ тестирования, он может установить 48 групп независимого напряжения, тока и параметра времени продолжительности выхода.

Режим задержки

В режиме задержки можно настроить несколько программ тестирования для управления состоянием выхода, для которого установлено количество, чтобы контролировать состояние выхода, включено или выключено, а временной интервал переключения также может быть установлен по точкам. В режиме задержки можно установить 48 групп состояния выхода для управления параметром.

Выходные параметры режима списка/задержки могут храниться во внутренней памяти. Он имеет функцию отключения питания. Место для хранения для каждой группы 48

Операционные шаги

1. Нажмите выключатель питания, чтобы включить прибор;
2. Включите режим списка/режим задержки:

Нажмите клавишу со стрелкой  или же  для входа в интерфейс настройки режима списка/задержки. Это может быть круглый переключатель.

Уведомление:

- а. Режим списка/задержки и функция вывода канала не могут использоваться одновременно, можно только выбрать либо-или;
- б. Когда режим списка находится в состоянии паузы, режим задержки не может установить параметр. Он должен войти в интерфейс настройки режима списка для переключения  к , а статус - пауза, а затем установить параметр;

3. Подключиться к нагрузке;

4. Установите параметр режима списка/задержки;

См. раздел «Настройка параметров режима списка» и «Настройка параметров режима задержки».

5. Включите вывод времени/задержки;

В интерфейсе синхронизации/задержки поверните



к



и толкнуть



включить вывод времени/задержки о «СТОП» на «выполнить»;

вращающуюся ручку. Символ



обратиться к



6. Отключите вывод времени/задержки;

В интерфейсе синхронизации/задержки поверните символ



Отключаемая функция вывода времени/задержки. прекратить";

вправо. Символ



обратиться к



Еще один ярлык для отключения вывода fu



Функция elayer в любом интерфейсе.

Настройка параметров списка M



Интерфейс режима списка

Введение в меню режима списка

Индекс цикла: Он делится на максимальную инфу и 1-999. Период цикла начинается от начальной точки установки до конечной точки. Нажмите поворотный ручка к настройке параметров.

Счетчик: можно установить «001» - «048», что является группой экскурсий от начальной до конечной точки. Нажмите на поворотную ручку. Примечание: каждое напряжение, ток и время — это точка. приспособившись

Исходная точка: можно настроить «000»-«047», что означает начало работы от исходной точки. (значение «исходная точка» + значение «количество» ≤ 048)

Режим: он делится на три режима остановки, бега и паузы, его нельзя установить;

Пауза показывает, что питание не выводится при текущем; Run

показывает, что блок питания работает; Пауза означает, что подача питания приостановлена.;

Уведомление: В режиме паузы и работы интерфейс нельзя настроить; пауза отображается только тогда, когда индикатор выключен и только показано на интерфейс.



График кривой параметра счета

Эта кривая может напрямую представлять параметр настройки режима списка.

No	0	1	2	3	4
Vol(V)	62.00	16.37	13.40	10.97	08.98
Cur(A)	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000
Time(s)	0001	0001	0001	0001	0001

Таблица конфигурации счетчика в режиме списка

Сервировка стола: серийный номер каждой группы соответствует напряжению, току и значению времени, установленному параметру с помощью поворотной ручки;



K

Напряжение: настроить фактическое значение выходного

напряжения; Текущий: настроить текущее значение;

Время: продолжительность вывода значения времени в этом серийном номере;

Run, **Stop**: рабочее состояние



режим зуда;

Сохранить: сохранить параметр настройки для ро

Clear Select: очистить значения параметров



о сохранить текущую настройку;


для устранения параметра настройки.

00.00, время 00.00), нажмите поворотную ручку

Примечание: функция очистки выбора устранена.

считать.

Установка параметра задержки



Интерфейс режима задержки



Он представляет состояние выходной мощности и время задержки пользовательской конфигурации., удобно просматривать данные.



Настройка защиты: эта функция может установить значение защиты по напряжению, току и мощности, нажав поворотную ручку, выберите «√» включить функцию защиты;



Индекс цикла: Он делится на максимальную инфу и 1-999. Период цикла начинается от начальной точки установки до конечной точки;

Считать: Он может установить «001» - «048», что представляет собой группу маршрутов от начальной до конечной точки. Нажмите на поворотную ручку, регулируя параметр;



K

Исходная точка: можно настроить «000» - «047», что означает запуск из исходной точки. Нажмите поворотную ручку параметр (значение «исходная точка» + значение «количество» ≤ 048)



приспособливаться

Режим: он делится на три режима остановки, бега и паузы, он не может быть установлен;

Стоп означает, что питание не выводится при текущем; Run показывает, что блок питания работает; Пауза означает, что подача питания приостановлена.;

Уведомление: В режиме паузы и работы интерфейс нельзя настроить; пауза отображается только при включенной функции защиты.

No	0	1	2	3	4
Status	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Time(s)	0001	0001	0001	0001	0001

Сервировка стола: серийный номер каждой группы соответствует состоянию выхода и времени задержки, нажмите поворотную ручку, чтобы установить параметр

Режим: ON означает, что функция выхода включена, OFF означает, что функция выхода отключена Time:

установить время задержки основного интерфейса;

Run, **Stop**: текущее рабочее состояние, нажмите поворотную ручку  переключить режим;

Сохранить: сохранить параметр настройки для функции отключения питания, нажать поворотную ручку.

 сохранить текущую настройку;

Clear Select: очистить все значения параметров в таблице до нуля (напряжение 00,00, ток 00,00, время 00,00), нажать поворотный

ручка  исключить установку значений параметров в таблице;

Примечание: функция четкого выбора исключает соответствующую группу исходных точек для подсчета.

UNI-T®

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No.6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China

