

Сверхплоский кабель (шлейф)

Виды и маркировка

Тип А



Тип В



Тип С



Тип J



Тип AD



Тип BD




Тип CD




Тип JD




Тип AS



Тип BS



Тип CS



Тип JS



Тип AZ



Тип BZ



Тип CZ



Тип JZ

